


Choix des métaux d'apport en assemblage

Assemblage des aciers

Hors Inox 308/316

Représentation schématique du choix du métal d'apport
En fonction de l'application



$$\text{Formule de Carbone équivalent simplifié} = \%C + \frac{\%Mn}{6} + \frac{\%Cr}{5}$$